







نام درخواست کننده: نوع خودرو: سانگ یانگ شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: تیوولی شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۲۰۱۸ انقضای بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: سفید کیلومتر زمان کارشناسی: ۳۸,۴۵۹.....



تست موتور

- دود آگزوز
- نشت آب
- نشت روغن
- کارکرد درجا
- عملکرد آمپرها
- واشر سرسیلندر
- وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

- تست رانندگی *
- پلوسها
- روغن سوزی
- میزان فرمان
- دیسک و صفحه
- بلبرینگ چرخها
- وضعیت گیربکس
- ترمزها، روغن ترمز
- رنگ/آبرنگ
- تعویض و مشکل دار
- صافکاری بدون رنگ
- کارشناسی شده و سالم است
- کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- سقف
- شاسی جلو
- شاسی عقب
- ستون ها
- C A L
- C B A R
- سینی عقب
- سینی جلو

آپشن ها

- دیاگ
- سانروف
- سنسورها
- زاپاس
- آینه ها
- کمربند ایمنی
- سیستم فرمان
- شیشه بالابرها
- برف پاک کنها
- مکانیزم گرمایش
- مکانیزم سرمایش
- عملکرد چراغها
- وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

اسپین عقب ضربه دارد/قسمتی از لبه گلگیر عقب راست لیسه دارد/صافکاری اطراف بدنه

نشت روغن از سمت موتور

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید