







نام درخواست کننده:
 نوع خودرو:
 تلفن درخواست کننده:
 تیپ خودرو:
 نام فروشنده:
 سال ساخت:
 تلفن فروشنده:
 شماره موتور:
 شماره شاهی: ۰۳۱ NAAG1C231KD
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی:
 رنگ خودرو:
 ۲۰۰۸
 ۱,۳۹۸



تست موتور

- دود آگزوز
- نشست آب
- نشست روغن
- کارکرد درجا
- عملکرد آمپرها
- واشر سرسیلندر
- وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

- تست رانندگی *
- پلوسها
- روغن سوزی
- میزان فرمان
- دیسک و صفحه
- بلبرینگ چرخها
- وضعیت گیربکس
- ترمزها، روغن ترمز

رنگ/آبرنگ تعویض و مشکل دار صافکاری بدون رنگ کارشناسی شده و سالم است کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- سقف
- شاسی جلو
- شاسی عقب
- ستون ها
- C A L
- C B A R
- سینی عقب
- سینی جلو

آپشن ها

- دیاگ
- سانروف
- سنسورها
- زاپاس
- آینه ها
- کمربند ایمنی
- سیستم فرمان
- شیشه بالابرها
- برف پاک کنها
- مکانیزم گرمایش
- مکانیزم سرمایش
- عملکرد چراغها
- ۳ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

سالم

درب عقب راست رنگش اطراف خودرو فری دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید