



نام درخواست کننده: .....  
 تلفن درخواست کننده: .....  
 نام فروشنده: .....  
 تلفن فروشنده: .....  
 نوع خودرو: میتسوبیشی .....  
 تیپ خودرو: لنسر .....  
 سال ساخت: ۲۰۱۷ .....  
 رنگ خودرو: خاکستری .....  
 شماره موتور: .....  
 شماره شاسی: .....  
 انقضای بیمه: .....  
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۹۴,۶۲۹.....

## تست موتور

☒ دود اگزوز☒ نشت آب☐ نشت روغن☒ کارکرد درجا☒ عملکرد آمپر ها☒ واشر سرسیلندر☒ وضعیت ظاهری موتور

## تست فنی

☐ تست رانندگی \*☐ پلوس ها☒ روغن سوزی☒ میزان فرمان☐ دیسک و صفحه☐ بلبرینگ چرخ ها☐ وضعیت گیربکس☐ ترمزها، روغن ترمز☒ رنگ/آبرنگ☒ تعویض و مشکل دار☒ صافکاری بدون رنگ☒ کارشناسی شده و سالم است☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

## رنگ و بدنه

☒ سقف☒ شاسی جلو☒ شاسی عقب☐ ستون ها☒ C B A L☒ C B A R☒ سینی عقب☒ سینی جلو

## آپشن ها

☒ دیاگ☒ سانروف☒ سنسورها☒ زاپاس☒ آینه ها☒ کمر بند ایمنی☐ سیستم فرمان☒ شیشه بالابر ها☒ برف پاک کن ها☒ مکانیزم گرمایش☒ مکانیزم سرمایش☒ عملکرد چراغ ها☒ وضعیت صندلی خودرو

## چکیده گزارش کارشناس

// فاقد رنگ شدگی میباشد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید