





نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:
 نوع خودرو: هیوندای
 تیپ خودرو: وراکروز (ix۵۵)
 سال ساخت: ۲,۰۱۰
 رنگ خودرو: خاکستری
 شماره موتور:
 شماره شاسی: CJ۱۸۴۶۸۶
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۸۲,۱۱۸

تست موتور



- دود اگزوز ☒
- نشت آب ☒
- نشت روغن ☐
- کارکرد درجا ☒
- عملکرد آمپر ها ☒
- واشر سرسیلندر ☒
- وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

- تست رانندگی * ☐
- پلوس ها ☐
- روغن سوزی ☒
- میزان فرمان ☒
- دیسک و صفحه ☐
- بلبرینگ چرخ ها ☐
- وضعیت گیربکس ☐
- ترمزها، روغن ترمز ☐

رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

- سقف ☒
- شاسی جلو ☒
- شاسی عقب ☒
- ستون ها ☐
- ✓ C ✓ B ✓ A L
✓ C ✓ B ✓ A R
- سینی عقب ☒
- سینی جلو ☒

آپشن ها

- دیاگ ☒
- سانروف ☒
- سنسورها ☒
- زاپاس ☒
- آینه ها ☒
- کمر بند ایمنی ☒
- سیستم فرمان ☐
- شیشه بالابر ها ☒
- برف پاک کن ها ☒
- مکانیزم گرمایش ☒
- مکانیزم سرمایش ☒
- عملکرد چراغ ها ☒
- وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

بدنه خودرو فاقد رنگ شدگی میباشد

///

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید