








نام درخواست کننده: .....  
 نوع خودرو: .....  
 شماره موتور: .....  
 کپچر .....  
 تیپ خودرو: .....  
 شماره شاسی: ESVM1۶R۲۳۷L۵۵۰۴ .....  
 سال ساخت: .....  
 انقضای بیمه: .....  
 کیلومتر زمان کارشناسی: .....  
 رنگ خودرو: .....  
 نام فروشنده: .....  
 تلفن درخواست کننده: .....  
 نام فروشنده: .....  
 تلفن فروشنده: .....



## تست موتور

- دود آگروز
- نشست آب
- نشست روغن
- کارکرد درجا
- عملکرد آمپرها
- واشر سرسیلندر
- وضعیت ظاهری موتور

## تست فنی

- تست رانندگی \*
- پلوسها
- روغن سوزی
- میزان فرمان
- دیسک و صفحه
- بلبرینگ چرخها
- وضعیت گیربکس
- ترمزها، روغن ترمز

رنگ/آبرنگ تعویض و مشکل دار صافکاری بدون رنگ کارشناسی شده و سالم است کارشناسی نشده و یا موجود نیست 

## رنگ و بدنه

- سقف
- شاسی جلو
- شاسی عقب
- ستون ها
- C A L
- C B A R
- سینی عقب
- سینی جلو

## آپشن ها

- دیاگ
- سانروف
- سنسورها
- زاپاس
- آینه ها
- کمربند ایمنی
- سیستم فرمان
- شیشه بالابرها
- برف پاک کنها
- مکانیزم گرمایش
- مکانیزم سرمایش
- عملکرد چراغها
- وضعیت صندلی خودرو

## چکیده گزارش کارشناس

بوستر ترمز نیاز به باز دارد

خودرو بدون رنگ میباشد / ادرب موتور و گلگیر جلو کاور دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید