




نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:
 نوع خودرو: کیا
 تیپ خودرو: سورنتو
 سال ساخت: 2009
 رنگ خودرو: سفید
 شماره موتور:
 شماره شاسی: 1446
 انقضاء بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: 225810

فنی و موتور

رنگ و بدنه


☒ کارشناسی شده و سالم است

☒ کارشناسی شده و مشکل دارد

☒ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

☒ ☒ ☒ ☒ ☒


 ایران
 ...

- ☒ سانروف
- ☐ پلوس ها
- ☒ دوداگزوز
- ☒ نشت آب
- ☒ نشت روغن
- ☒ کارکرد درجا
- ☐ میزان فرمان
- ☒ روغن سوزی
- ☒ عملکرد چراغ ها
- ☒ عملکرد آمپر ها
- ☒ مکانیزم گرمایش
- ☒ مکانیزم سرمایش
- ☐ ضربه گیربکس
- ☐ واشر سرسیلندر
- ☐ دیسک و صفحه
- ☐ بلبرینگ چرخ ها
- ☒ فرمان هیدرولیک
- ☒ ترمزها، روغن ترمز
- ☒ وضعیت صندلی خودرو
- ☒ وضعیت ظاهری موتور

- ☒ سقف
- ☒ شاسی جلو
- ☒ شاسی عقب
- ☒ ستون ها
- | | | | |
|---|---|---|---|
| C | B | A | L |
| C | B | A | R |
- ☒ سینی عقب

آپشن ها

- ☒ زاپاس
- ☒ آینه ها
- ☒ سنسورها
- ☒ کمربند ایمنی
- ☒ شیشه بالابر ها
- ☒ وضعیت اگزوز
- ☒ برف پاک کن ها

چکیده کلیات

- ☐ دیاگ
- ☐ تست رانندگی
- ☐ تطابق کارکرد

چکیده گزارش کارشناس

بدنه بدون رنگ شدگی *** لبه کنار دستگیره درب جلو چپ رنگ شده *****
