



نام درخواست کننده: نوع خودرو: شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: (مگان) مونتاژ
 نام فروشنده: سال ساخت: ۱,۳۹۱ شماره شاسی:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: نقره ای انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۶۴,۰۹۳۰۰۰

تست موتور

- ☒ دود اگزوز
☒ نشت آب
☒ نشت روغن
☒ کارکرد درجا
☒ عملکرد آمپر ها
☒ واشر سرسیلندر
☒ وضعیت ظاهری موتور

رنگ و بدنه






- ☒ سقف
☒ شاسی جلو
☒ شاسی عقب
☐ ستون ها
☒ C ☒ B ☒ A L
☒ C ☒ B ☒ A R
☒ سینی عقب
☒ سینی جلو

تست فنی

- ☐ تست رانندگی *
☐ پلوس ها
☒ روغن سوزی
☐ میزان فرمان
☒ دیسک و صفحه
☐ بلبرینگ چرخ ها
☐ وضعیت گیربکس
☒ ترمزها، روغن ترمز

آپشن ها

- ☐ دیاگ
☒ سانروف
☒ سنسورها
☒ زاپاس
☒ آینه ها
☒ کمر بند ایمنی
☒ سیستم فرمان
☒ شیشه بالابر ها
☒ برف پاک کن ها
☒ مکانیزم گرمایش
☒ مکانیزم سرمایش
☒ عملکرد چراغ ها
☒ وضعیت صندلی خودرو



- ☒ رنگ / آبرنگ
☒ تعویض و مشکل دار
☒ صافکاری بدون رنگ
☒ کارشناسی شده و سالم است
☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

چکیده گزارش کارشناس

گلگیر جلو راست تعویض // درب جلو راست و درب عقب راست رنگ // گلگیر های عقب رنگ شده // ارکاب ها رنگ // سینی عقب و سینی جلو ضربه دارد

سالم

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید