







نام درخواست کننده:
 نوع خودرو: ب.ا.د. ۹.۴
 تلفن درخواست کننده:
 تیپ خودرو: X۳
 نام فروشنده:
 سال ساخت: ۲۰۱۰
 تلفن فروشنده:
 شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۱.۷۵,۰۰۹.۰۰



تست موتور

- دود آگروز
- نشت آب
- نشت روغن
- کارکرد درجا
- عملکرد آمپرها
- واشر سرسیلندر
- وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

- تست رانندگی *
- پلوسها
- روغن سوزی
- میزان فرمان
- دیسک و صفحه
- بلبرینگ چرخها
- وضعیت گیربکس
- ترمزها، روغن ترمز

- رنگ/آبرنگ
- تعویض و مشکل دار
- صافکاری بدون رنگ
- کارشناسی شده و سالم است
- کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- سقف
- شاسی جلو
- شاسی عقب
- ستون ها
- C L
- C R
- B A
- B A
- سینی عقب
- سینی جلو

آپشن ها

- دیاگ
- سانروف
- سنسورها
- زاپاس
- آینه ها
- کمربند ایمنی
- سیستم فرمان
- شیشه بالابرها
- برف پاک کنها
- مکانیزم گرمایش
- مکانیزم سرمایش
- عملکرد چراغها
- وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

گلگیرهای جلو و دربهای جلو هر دو سمت و درب عقب چپ و گلگیر عقب چپ تا بالای ستون و درب صندوق رنگ میباشد

نشت روغن/سیستم سرمایش نیاز به بازدید

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید