







نام درخواست کننده: ..... نوع خودرو: ..... شماره موتور: .....  
 تلفن درخواست کننده: ..... تیپ خودرو: ..... (مکان) مونتاژ .....  
 نام فروشنده: ..... سال ساخت: ..... انقضای بیمه: .....  
 تلفن فروشنده: ..... رنگ خودرو: ..... سفید .....  
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۲.۱.۱, ۴.۳.۲

## تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپر ها ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

## تست فنی

تست رانندگی \* ☐پلوس ها ☐روغن سوزی ☒میزان فرمان ☐دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخ ها ☐وضعیت گیربکس ☒ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

## رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐C B A L ☒C B A R ☒سینی عقب ☒سینی جلو ☒

## آپشن ها

دیاگ ☐سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه ها ☒کمر بند ایمنی ☒سیستم فرمان ☒شیشه بالابر ها ☒برف پاک کن ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

## چکیده گزارش کارشناس

گلگیر های جلو دو طرف و در جلو چپ تعویض و رنگ میباشد  
 قسمتی از پایین درب عقب چپ و گلگیر های عقب دو طرف و کلاف ستون عقب چپ و رکاب ها دو طرف ولای درب ها و  
 پایین ستون جلو دو طرف رنگ میباشد  
 سینی جلو و شاسی جلو سمت راست ضربه دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید