

FO_TE_01_01

کد ایزو:

۱۴۰۲/۱۰/۲۵

تاریخ و ساعت:

حمید رضا اشرف

نام کارشناسی فنی:

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch

برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است


www.switch.ir



۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده: نوع خودرو: فونیکس: شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: تیگو ۸: شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۱,۴۰۱: انقضاء بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: سفید: کیلومتر زمان کارشناسی: ۹,۹۶۲:

تست موتور

ایران
-----دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپر ها ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☐پلوس ها ☒روغن سوزی ☒میزان فرمان ☒دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخ ها ☒وضعیت گیربکس ☐ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☐سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه ها ☒کمر بند ایمنی ☒سیستم فرمان ☒شیشه بالابر ها ☒برف پاک کن ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

لبه گلگیر جلو و گلگیر عقب راست رنگ شدگی دارد //

فنی: سالم

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید