






نام درخواست کننده: نوع خودرو: آلفارومئو شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: جولیتا شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۲۰۱۶ انقضای بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: خاکستری کیلومتر زمان کارشناسی: ۱.۱.۰, ۲.۷.۶

تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپر ها ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☐پلوس ها ☐روغن سوزی ☒میزان فرمان ☐دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخ ها ☐وضعیت گیربکس ☐ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☐سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه ها ☒کمر بند ایمنی ☒سیستم فرمان ☒شیشه بالابر ها ☒برف پاک کن ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

گلگیر جلو راست تعویض // گلگیر جلو چپ رنگ // وسط درب جلو چپ و درب عقب اب رنگ // گلگیر های عقب رنگ // درب صندوق از زیر رنگ شده // سینی عقب و جلو ضربه دارد

سیستم فرمان // نشت روغن // ترمز هانیاز به بازدید دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید