

FO_TE_01_01

کد ایزو:

۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ق.ظ. ۰۸:۰۰

تاریخ و ساعت:

حمید رضا اشرف

نام کارشناسی فنی:

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو



www.switch.ir

۰۲۱-۷۵۳۴۶






Switch

برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضاء بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۷۴,۳۵۶

هایما
 ۵۵
 ۱,۳۹۷
 رنگ خودرو:

نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:



تست موتور

- دوداگزوز
- نشت آب
- نشت روغن
- کارکرد درجا
- عملکرد آمپرها
- واشر سرسیلندر
- وضعیت ظاهری موتور

- | | |
|----------|---|
| سقف | <input checked="" type="checkbox"/> |
| شاسی جلو | <input checked="" type="checkbox"/> |
| شاسی عقب | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ستون ها | <input type="checkbox"/> |
| C | <input checked="" type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> A L |
| C | <input checked="" type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> A R |
| سینی عقب | <input checked="" type="checkbox"/> |
| سینی جلو | <input checked="" type="checkbox"/> |

تست فنی

- * تست رانندگی
- پلوسها
- روغن سوزی
- میزان فرمان
- دیسک و صفحه
- بلبرینگ چرخها
- وضعیت گیربکس
- ترمزها، روغن ترمز

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| دیاگ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| سانروف | <input checked="" type="checkbox"/> |
| سنسورها | <input checked="" type="checkbox"/> |
| زپاس | <input checked="" type="checkbox"/> |
| آینه ها | <input checked="" type="checkbox"/> |
| کمربند ایمنی | <input checked="" type="checkbox"/> |
| سیستم فرمان | <input checked="" type="checkbox"/> |
| شیشه بالابرها | <input checked="" type="checkbox"/> |
| برف پاک کنها | <input checked="" type="checkbox"/> |
| مکانیزم گرمایش | <input checked="" type="checkbox"/> |
| مکانیزم سرمایش | <input checked="" type="checkbox"/> |
| عملکرد چراغها | <input checked="" type="checkbox"/> |
| وضعیت صندلی خودرو | <input checked="" type="checkbox"/> |

- رنگ/آبرنگ
- تعویض و مشکل دار
- صافکاری بدون رنگ
- کارشناسی شده و سالم است
- کارشناسی نشده و یا موجود نیست

چکیده گزارش کارشناس

سالم

بدنه فاقد رنگ / اسینی عقب ضربه دارد /

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید