




|                           |                        |                               |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| نام درخواست کننده: .....  | نوع خودرو: ایر ل خودرو | شماره موتور: .....            |
| تلفن درخواست کننده: ..... | تیپ خودرو: فتون        | شماره شاسی: 0124              |
| نام فروشنده: .....        | سال ساخت: 1395         | انقضای بیمه: .....            |
| تلفن فروشنده: .....       | رنگ خودرو: سفید        | کیلومتر زمان کارشناسی: 168897 |

## فنی و موتور

## رنگ و بدنه


☒ کارشناسی شده و سالم است

☒ کارشناسی شده و مشکل دارد

☒ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

☒ ☒ ☒ ☒

 ... ..  
 ... ..

 ایران  
 ...

- ☒ سانروف
- ☐ پلوس ها
- ☒ دوداگزوز
- ☒ نشست آب
- ☒ نشست روغن
- ☒ کارکرد درجا
- ☐ میزان فرمان
- ☒ روغن سوزی
- ☒ عملکرد چراغ ها
- ☒ عملکرد آمپر ها
- ☒ مکانیزم گرمایش
- ☒ مکانیزم سرمایش
- ☒ ضربه گیر بکس
- ☒ واشر سرسیلندر
- ☒ دیسک و صفحه
- ☐ بلبرینگ چرخ ها
- ☒ فرمان هیدرولیک
- ☒ ترمزها، روغن ترمز
- ☒ وضعیت صندلی خودرو
- ☒ وضعیت ظاهری موتور

- ☒ سقف
  - ☒ شاسی جلو
  - ☒ شاسی عقب
  - ☒ ستون ها
- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| C | B | A | L |
| C | B | A | R |
- ☒ سینی عقب

## آپشن ها

- ☒ زاپاس
- ☒ آینه ها
- ☒ سنسورها
- ☒ کمربند ایمنی
- ☒ شیشه بالابر ها
- ☒ وضعیت اگزوز
- ☒ برف پاک کن ها

## چکیده کلیات

- ☐ دیاگ
- ☐ تست رانندگی
- ☐ تطابق کارکرد

چکیده گزارش کارشناس

بدنه بدون رنگ شدگی \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*