کـــد ایـــزو:	FO_TE_01_01
تاریخ و ساعت:	۱۴۰۵/۰۹/۰۱
نام کارشناسی فنی:	حسین دستیار
محـــل بازدید:	

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch
برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

www.switch.ir ۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده:..... | نوع خودرو:..... مزدا ۳ | شماره موتور:.....

تلفن درخواست کننده:..... | تیپ خودرو:..... | شماره شاسی:.....

نام فروشنده:..... | سال ساخت:..... ۲,۰۲۵ | انقضاء بیمه:.....

تلفن فروشنده:..... | رنگ خودرو:..... خاکستری | کیلومتر زمان کارشناسی:..... ۵,۹۰۵

رنگ و بدنه

- ✓ سقف
- ✓ شاسی جلو
- ✓ شاسی عقب
- ☐ ستون ها
  - L ✓ A ✓ B ✓ C ✓
  - R ✓ A ✓ B ✓ C ✓
- ✓ سینی عقب
- ✓ سینی جلو

آپشن ها

- ✓ دیاگ
- ✓ سانروف
- ✓ سنسورها
- ✓ زاپـــاس
- ✓ آیـنـــه ها
- ✓ کمربند ایمنی
- — سیستم فرمان
- ✓ شیـشه بالابرها
- ✓ برف پاک کن‌ها
- ✓ مکانیزم گرمایش
- ✓ مکانیزم سرمایش
- ✓ عملکرد چراغ‌ها
- ✓ وضعیت صندلی خودرو

تست موتور

- ✓ دود اگـزوز
- ✓ نشـت آب
- — نشت روغن
- ✓ کارکرد درجا
- ✓ عملکرد آمپـرها
- ✓ واشر سرسیـلندر
- ✓ وضعیت ظاهـری موتور

تست فنی

- — تست رانندگی *
- — پلـــوس‌ها
- ✓ روغن سوزی
- ✓ میزان فرمان
- — دیسک و صفحه
- — بلبرینگ چرخ‌ها
- — وضعیت گیربکس
- — ترمزها، روغن ترمز









رنگ/آبرنگ
تعویض و مشکل‌دار
صافکاری بدون رنگ
کارشناسی شده و سالم است
کارشناسی نشده و یا موجود نیست



چکیده گزارش کارشناس

/// لبه گلگیر جلو راست رنگ

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید