

کد ایزو: FO_TE_01_01

تاریخ و ساعت: ۱۴۰۴/۰۸/۲۶

نام کارشناسی فنی: مصطفی زینلی

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو



www.switch.ir



۰۲۱-۷۵۳۴۶

Switch

برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

نام درخواست کننده:
تلفن درخواست کننده:
نام فروشنده:
تلفن فروشنده:
نوع خودرو: لکسوس
تیپ خودرو: هیبرید NX
سال ساخت: ۲۰۱۵
رنگ خودرو: سفید صدفی
شماره موتور:
شماره شاسی:
انقضای بیمه:
کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۰۴,۲۸۱.....

تست موتور

دود اگزوز ☒

نشت آب ☒

نشت روغن ☐

کارکرد درجا ☒

عملکرد آمپر ها ☒

واشر سرسیلندر ☒

وضعیت ظاهری موتور ☒

رنگ و بدنه

سقف ☒

شاسی جلو ☒

شاسی عقب ☒

ستون ها ☐

✓ C ✓ B ✓ A L
✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒

سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☒

سانروف ☒

سنسورها ☒

زاپاس ☒

آینه ها ☒

کمر بند ایمنی ☒

سیستم فرمان ☐

شیشه بالابر ها ☒

برف پاک کن ها ☒

مکانیزم گرمایش ☒

مکانیزم سرمایش ☒

عملکرد چراغ ها ☒

وضعیت صندلی خودرو ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☐

پلوس ها ☐

روغن سوزی ☒

میزان فرمان ☐

دیسک و صفحه ☐

بلبرینگ چرخ ها ☐

وضعیت گیربکس ☐

ترمزها، روغن ترمز ☐






رنگ/آبرنگ ☒

تعویض و مشکل دار ☒

صافکاری بدون رنگ ☐

کارشناسی شده و سالم است ☒

کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐



چکیده گزارش کارشناس

گلگیر جلو چپ و قسمت پایین درب عقب چپ و درب صندوق و قسمتی از گلگیر عقب راست و درب عقب راست رنگ و
آبرنگ میباشد
سینی عقب ضربه دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید