



نام درخواست کننده: ...

تلفن درخواست کننده: ...

نام فروشنده: ...

تلفن فروشنده: ...

نوع خودرو: رنو

تیپ خودرو: داستر

سال ساخت: 2017

رنگ خودرو: مشکی

شماره موتور: ...

554000 شماره شاسی:

انقضای بیمه: ...

39627 کیلومتر زمان کارشناسی:

رنگ و بدنه

 سقف شاسی جلو شاسی عقب ستون ها

C	B	A	L
C	B	A	R

 سینی عقب

آپشن ها

 زاپاس آینه ها سنسورها کمربند ایمنی شیشه بالابرها وضعیت اگزوز برف پاک کن ها


چکیده کلیات

 دیاگ تست رانندگی تطابق کارکرد

چکیده گزارش کارشناس

سینی پشت چراغ جلو راست ضربه جزئی دارد. درب عقب و جلوراست رنگ و بتونه دارد. درب موتورگوشه راست ازرو واززیررنگ و بتونه میباشد.

فنی و موتور

 سانروف پلوس ها دوداگزوز نشست آب نشست روغن کارکرد درجا میزان فرمان روغن سوزی عملکرد چراغ ها عملکرد آمپر ها مکانیزم گرمایش مکانیزم سرمایش ضربه گیربکس واشر سرسیلندر دیسک و صفحه بلبرینگ چرخ ها فرمان هیدرولیک ترمزها، روغن ترمز وضعیت صندلی خودرو وضعیت ظاهری موتور کارشناسی شده و سالم است کارشناسی شده و مشکل دارد کارشناسی نشده و یا موجود نیست 