

FO_TE_01_01

کد ایزو:

1401/11/16

تاریخ و ساعت:

صالح

نام کارشناسی فنی:

سویج

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch





برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

www.switch.ir



۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده: نوع خودرو: **هایما** شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: S7 شماره شاسی: 50634
 نام فروشنده: سال ساخت: 1395 انقضاء بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: سفید کیلومتر زمان کارشناسی: 68801



فنی و موتور

- پلوس‌ها
- دوداگزوز
- نشت آب
- نشت روغن
- کارکرد درجا
- میزان فرمان
- روغن سوزی
- تست رانندگی
- عملکرد چراغ‌ها
- عملکرد آمپر‌ها
- مکانیزم گرمایش
- مکانیزم سرمایش
- وضعیت گیربکس
- واشر سرسیلندر
- دیسک و صفحه
- بلبرینگ چرخ‌ها
- ترمزها، روغن ترمز
- وضعیت ظاهری موتور
- رنگ/ابرنگ
- تعویض و مشکل‌دار
- صافکاری بدون رنگ
- کارشناسی شده و سالم است
- کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- سقف
 - شاسی جلو
 - شاسی عقب
 - ستون‌ها
- | | | | |
|---|---|---|---|
| C | B | A | L |
| C | B | A | R |
- سینی عقب
 - سینی جلو

آپشن‌ها

- دیاگ
- سانروف
- سنسورها
- زاپاس
- آینه‌ها
- کمربند ایمنی
- سیستم فرمان
- شیشه بالابرها
- برف پاک‌کن‌ها
- وضعیت صندلی خودرو



ایران	---
J.R.	---
IRAN	---

چکیده گزارش کارشناس

قسمتی از درب عقب سمت راست رنگ شدگی دارد//

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید