

FO_TE_01_01

کد ایزو:

۱۴۰۳/۱۱/۱۴

تاریخ و ساعت:

حمید رضا اشرف

نام کارشناسی فنی:

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch

برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

www.switch.ir



۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده: نوع خودرو: هیوندای
تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: اکسنت
نام فروشنده: سال ساخت: (مونتاز)
تلفن فروشنده: رنگ خودرو: مشکی
شماره موتور: شماره شاسی:
انقضای بیمه: کیلومتر زمان کارشناسی: ۹۴,۷۵۵

تست موتور

- ☒ دود اگزوز
☒ نشت آب
☒ نشت روغن
☒ کارکرد درجا
☒ عملکرد آمپر
☒ واشر سرسیلندر
☒ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

- ☐ تست رانندگی *
☐ پلوس‌ها
☒ روغن سوزی
☐ میزان فرمان
☒ دیسک و صفحه
☐ بلبرینگ چرخ‌ها
☒ وضعیت گیربکس
☒ ترمزها، روغن ترمز

رنگ/آبرنگ

تعویض و مشکل‌دار

صافکاری بدون رنگ

کارشناسی شده و سالم است





کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- ☒ سقف
☒ شاسی جلو
☒ شاسی عقب
☐ ستون‌ها
☒ C
☒ B
☒ A
☒ L
☒ C
☒ B
☒ A
☒ R
☒ سینی عقب
☒ سینی جلو

آپشن‌ها

- ☐ دیاگ
☒ سانروف
☒ سنسورها
☒ زاپاس
☒ آینه‌ها
☒ کمربند ایمنی
☒ سیستم فرمان
☒ شیشه بالابر
☒ برف پاک‌کن‌ها
☒ مکانیزم گرمایش
☒ مکانیزم سرمایش
☒ عملکرد چراغ‌ها
☒ وضعیت صندلی خودرو



چکیده گزارش کارشناس

//درب جلو چپ به همراه طوق گلگیر عقب چپ و قسمتی از رکاب سمت چپ رنگ شدگی دارد

//فنی سالم

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید