








نام درخواست کننده: نوع خودرو: هیوندای
تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: سوناتا هیبرید
نام فروشنده: سال ساخت: ۲۰۱۷
تلفن فروشنده: رنگ خودرو: نقره ای
شماره موتور: شماره شاسی:
انقضای بیمه:
کیلومتر زمان کارشناسی: ۲۱,۵۵۳

تست موتور

☒ دود اگزوز☒ نشت آب☐ نشت روغن☒ کارکرد درجا☒ عملکرد آمپر☒ واشر سرسیلندر☒ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

☐ تست رانندگی *☐ پلوس‌ها☒ روغن سوزی☒ میزان فرمان☐ دیسک و صفحه☐ بلبرینگ چرخ‌ها☐ وضعیت گیربکس☐ ترمزها، روغن ترمز☒ رنگ/آبرنگ☒ تعویض و مشکل‌دار☒ صافکاری بدون رنگ☒ کارشناسی شده و سالم است☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

☒ سقف☒ شاسی جلو☒ شاسی عقب☐ ستون‌ها☒ C B A L☒ C B A R☒ سینی عقب☒ سینی جلو

آپشن‌ها

☒ دیاگ☒ سانروف☒ سنسورها☒ زاپاس☒ آینه‌ها☒ کمربند ایمنی☐ سیستم فرمان☒ شیشه بالابر☒ برف پاک‌کن‌ها☒ مکانیزم گرمایش☒ مکانیزم سرمایش☒ عملکرد چراغ‌ها☒ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

// طوق گلگیر عقب چپ ابرنگ

////

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید