








نام درخواست کننده:
 نوع خودرو: نیسان.....
 تلفن درخواست کننده:
 تیپ خودرو: ماکسیما
 نام فروشنده:
 سال ساخت: ۱,۳۸۹
 تلفن فروشنده:
 شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۰۹,۴۳,۷۶۰.....
 رنگ خودرو:

تست موتور

دود آگروز نشست آب نشست روغن کارکرد درجا عملکرد آمپرها واشر سرسیلندر وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

تست رانندگی * پلوس‌ها روغن سوزی میزان فرمان دیسک و صفحه بلبرینگ چرخ‌ها وضعیت گیربکس ترمزها، روغن ترمز رنگ/آبرنگ تعویض و مشکل‌دار صافکاری بدون رنگ کارشناسی شده و سالم است کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

سقف شاسی جلو شاسی عقب ستون‌ها L A B C R A B C سینی عقب سینی جلو

آپشن‌ها

دیاگ سانروف سنسورها زاپاس آینه‌ها کمربند ایمنی سیستم فرمان شیشه بالابرها برف پاک‌کن‌ها مکانیزم گرمایش مکانیزم سرمایش عملکرد چراغ‌ها وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

*****نشست روغن و دود سیاه(احتراق ناقص) نیاز به بازدید دارد

*****هر دو گلگیرهای عقب و درب عقب راست رنگ شدگی دارد

*****جلوی درب موتور مقداری رنگ و آبرنگ دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید