

کد ایزو: FO\_TE\_01\_01

تاریخ و ساعت: ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

نام کارشناسی فنی: مصطفی زینلی

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو



www.switch.ir



۰۲۱-۷۵۳۴۶

Switch

برگه بدون هلوگرام  
فاقد ارزش قانونی است

نام درخواست کننده: .....  
تلفن درخواست کننده: .....  
نام فروشنده: .....  
تلفن فروشنده: .....  
نوع خودرو: .....  
تیپ خودرو: .....  
سال ساخت: .....  
رنگ خودرو: .....  
شماره موتور: .....  
شماره شاسی: .....  
انقضای بیمه: .....  
کیلومتر زمان کارشناسی: ۷۰،۴۹۸

### تست موتور

دود اگزوز ☒

نشت آب ☒

نشت روغن ☒

کارکرد درجا ☒

عملکرد آمپر ها ☒

واشر سرسیلندر ☒

وضعیت ظاهری موتور ☒

### تست فنی

تست رانندگی \* ☒

پلوس ها ☒

روغن سوزی ☒

میزان فرمان ☒

دیسک و صفحه ☒

بلبرینگ چرخ ها ☒

وضعیت گیربکس ☒

ترمزها، روغن ترمز ☒

رنگ/آبرنگ ☒

تعویض و مشکل دار ☒

صافکاری بدون رنگ ☒

کارشناسی شده و سالم است ☒

کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☒

### رنگ و بدنه

سقف ☒

شاسی جلو ☒

شاسی عقب ☒

ستون ها ☐

✓ C ✓ B ✓ A L  
✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒

سینی جلو ☒

### آپشن ها

دیاگ ☐

سانروف ☒

سنسورها ☒

زاپاس ☒

آینه ها ☒

کمر بند ایمنی ☒

سیستم فرمان ☒

شیشه بالابر ها ☒





برف پاک کن ها ☒

مکانیزم گرمایش ☒

مکانیزم سرمایش ☒

عملکرد چراغ ها ☒

وضعیت صندلی خودرو ☒



### چکیده گزارش کارشناس

قسمتی از درب موتور و گلگیر جلو چپ و طوق گلگیر عقب چپ و پایین رکاب چپ و درب عقب راست ابرنگ میباشد  
سینی فن و سینی جا چراغی ضربه و تعویض میباشد

فنی سالم میباشد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید