






نام درخواست کننده: ..... نوع خودرو: ..... تویوتا  
تلفن درخواست کننده: ..... تیپ خودرو: ..... کمری  
نام فروشنده: ..... سال ساخت: ..... ۲۰۰۶  
تلفن فروشنده: ..... رنگ خودرو: ..... بژ  
شماره موتور: ..... شماره شاسی: ..... AUXA-۶۱۷۵Z۴۵۶۳  
انقضای بیمه: ..... کیلومتر زمان کارشناسی: ..... ۱۹۲,۵۲۵

## تست موتور

☒ دود اگزوز☒ نشست آب☐ نشست روغن☒ کارکرد درجا☒ عملکرد آمپر ها☒ واشر سرسیلندر☒ وضعیت ظاهری موتور

## تست فنی

☐ تست رانندگی \*☐ پلوس ها☒ روغن سوزی☒ میزان فرمان☐ دیسک و صفحه☐ بلبرینگ چرخ ها☐ وضعیت گیربکس☐ ترمزها، روغن ترمز☒ رنگ/آبرنگ☒ تعویض و مشکل دار☒ صافکاری بدون رنگ☒ کارشناسی شده و سالم است☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

## رنگ و بدنه

☒ سقف☒ شاسی جلو☒ شاسی عقب☐ ستون ها☒ C B A L☒ C B A R☒ سینی عقب☒ سینی جلو

## آپشن ها

☒ دیاگ☒ سانروف☒ سنسورها☒ زاپاس☒ آینه ها☒ کمر بند ایمنی☐ سیستم فرمان☒ شیشه بالابر ها☒ برف پاک کن ها☒ مکانیزم گرمایش☒ مکانیزم سرمایش☒ عملکرد چراغ ها☒ وضعیت صندلی خودرو

## چکیده گزارش کارشناس

خودرو فوق دور رنگ میباشد  
کلاف ستون های عقب رنگ میباشد  
درب صندوق خودرو تعویض و رنگ میباشد  
/سینی عقب و سر شاسی عقب ضربه دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید