



نام درخواست کننده: نوع خودرو: کیا
تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: (سراتو) مونتاژ
نام فروشنده: سال ساخت: ۱۳۹۶
تلفن فروشنده: رنگ خودرو: سفید
شماره موتور: شماره شاسی:
انقضای بیمه:
کیلومتر زمان کارشناسی: ۲۰۹,۳۰۸

تست موتور

- دود اگزوز ☒
نشت آب ☒
نشت روغن ☒
کارکرد درجا ☒
عملکرد آمپر ها ☒
واشر سرسیلندر ☒
وضعیت ظاهری موتور ☒

رنگ و بدنه






- سقف ☒
شاسی جلو ☒
شاسی عقب ☒
ستون ها ☐
AL ☒
C ☒
B ☒
A ☒
R ☒
سینی عقب ☒
سینی جلو ☒

تست فنی

- تست رانندگی * ☐
پلوس ها ☐
روغن سوزی ☒
میزان فرمان ☐
دیسک و صفحه ☐
بلبرینگ چرخ ها ☐
وضعیت گیربکس ☐
ترمزها، روغن ترمز ☒

آپشن ها

- دیاگ ☒
سانروف ☒
سنسورها ☒
زاپاس ☒
آینه ها ☒
کمبرند ایمنی ☒
سیستم فرمان ☒
شیشه بالابر ها ☒
برف پاک کن ها ☒
مکانیزم گرمایش ☒
مکانیزم سرمایش ☒
عملکرد چراغ ها ☒
وضعیت صندلی خودرو ☒



رنگ/آبرنگ

تعویض و مشکل دار

صافکاری بدون رنگ

کارشناسی شده و سالم است

کارشناسی نشده و یا موجود نیست

چکیده گزارش کارشناس

گلگیر جلو راست تعویض و رنگ. درب موتور رنگ. قسمتی از طوق گلگیر عقب چپ ابرنگ. رکاب چپ رنگ. شاسی و پالونی جلو .. راست ضربه و ترمیم و رنگ میباشد

سیستم فرمان و نشت روغن از سمت موتور و هیدرولیک نیاز به بازدید
لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید