








نام درخواست کننده: نوع خودرو: ب.ا.و شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: سری ۷ شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۲۰۰۶ انقضاء بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: کیلومتر زمان کارشناسی: ۱۰۷۵,۳۷۹۰۰

تست موتور

دود اگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپر ها ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☐پلوس ها ☐روغن سوزی ☒میزان فرمان ☐دیسک و صفحه ☐بلبرینگ چرخ ها ☐وضعیت گیربکس ☐ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

X C ✓ B ✓ A L

X C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☐سانروف ☒۳ سنسورها ☐زاپاس ☒آینه ها ☒کمر بند ایمنی ☒سیستم فرمان ☒شیشه بالابر ها ☒برف پاک کن ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ ها ☐وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

/نشت روغن و موتور، و ترمز دستی نیاز به بازرینی و بررسی دارد

بدنه دور رنگ شدگی دارد به غیر از درب موتور و درب صندوق و سقف /پایین کلاف ستون های عقب چپ و راست رنگ

شدگی دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید