

کد ایزو: FO_TE_01_01

تاریخ و ساعت: ۱/۶/۲۰۲۴

نام کارشناسی فنی: مهدی صالح

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو



www.switch.ir








۰۲۱-۷۵۳۴۶

Switch

برگه بدون هلوگرام
فاقد ارزش قانونی است

نام درخواست کننده:
تلفن درخواست کننده:
نام فروشنده:
تلفن فروشنده:
نوع خودرو:
تیپ خودرو:
سال ساخت:
رنگ خودرو:
شماره موتور:
شماره شاسی:
انقضای بیمه:
کیلومتر زمان کارشناسی: ۸۸,۳۷۹

تست موتور



دود اگزوز ☐

نشت آب ☐

نشت روغن ☐

کارکرد درجا ☐

عملکرد آمپر ها ☐

واشر سرسیلندر ☐

وضعیت ظاهری موتور ☐

تست فنی

تست رانندگی * ☐

پلوس ها ☐

روغن سوزی ☐

میزان فرمان ☐

دیسک و صفحه ☐

بلبرینگ چرخ ها ☐

وضعیت گیربکس ☐

ترمزها، روغن ترمز ☐

رنگ/آبرنگ ☒

تعویض و مشکل دار ☒

صافکاری بدون رنگ ☒

کارشناسی شده و سالم است ☒

کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

سقف ☐

شاسی جلو ☐

شاسی عقب ☐

ستون ها ☐

AL ☐

C

B

C

AR ☐

سینی عقب ☐

سینی جلو ☐

آپشن ها

دیاگ ☐

سانروف ☐

سنسورها ☐

زاپاس ☐

آینه ها ☐

کمبرند ایمنی ☐

سیستم فرمان ☐

شیشه بالابر ها ☐

برف پاک کن ها ☐

مکانیزم گرمایش ☐

مکانیزم سرمایش ☐

عملکرد چراغ ها ☐

وضعیت صندلی خودرو ☐

چکیده گزارش کارشناس

مقداری از گلگیر عقب چپ و گلگیر جلو چپ رنگ و آبرنگ دارد/سینی عقب ضرب خوردگی دارد

سالم

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید