






نام درخواست کننده: نوع خودرو: تویوتا شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: آریون شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۲۰۱۱ انقضای بیمه:
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: نوک مدادی کیلومتر زمان کارشناسی: ۱.۶۷, ۹.۴۵, ۱.۶۷

تست موتور

دوداگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☐کارکرد درجا ☒عملکرد آمپرهای ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

تست رانندگی * ☐پلوسها ☐روغن سوزی ☒میزان فرمان ☒دیسک و صفحه ☐بلبرینگ چرخها ☐وضعیت گیربکس ☐ترمزها، روغن ترمز ☐رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

آپشن ها

دیاگ ☒سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه ها ☒کمر بند ایمنی ☒سیستم فرمان ☐شیشه بالابر ها ☒برف پاک کن ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

لبه درب موتور رنگ // گلگیر جلو راست تعویض و رنگ // لبه درب صندوق رنگ // لبه درب عقب راست ابرنگ // سینی جلو
 // ضربه