






نام درخواست کننده: نوع خودرو: میتسوبیshi
تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: پاجرو مونتاژ
نام فروشنده: سال ساخت: ۱۳۸۶
تلفن فروشنده: سفید صدفی
شماره موتور: شماره شاسی:
انقضای بیمه:
کیلومتر زمان کارشناسی: ۶۷۸,۲۷۳

تست موتور



- دود اگزوز ☒
- نشت آب ☒
- نشت روغن ☒
- کارکرد درجا ☒
- عملکرد آمپر ها ☒
- واشر سرسیلندر ☒
- وضعیت ظاهری موتور ☒

تست فنی

- تست رانندگی * ☐
- پلوس ها ☐
- روغن سوزی ☒
- میزان فرمان ☒
- دیسک و صفحه ☐
- بلبرینگ چرخ ها ☐
- وضعیت گیربکس ☐
- ترمزها، روغن ترمز ☐
- رنگ/آبرنگ ☒
- تعویض و مشکل دار ☒
- صافکاری بدون رنگ ☒
- کارشناسی شده و سالم است ☒
- کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

رنگ و بدنه

- سقف ☒
- شاسی جلو ☒
- شاسی عقب ☒
- ستون ها ☐
- ✓ C ✓ B ✓ A L
✓ C ✓ B ✓ A R
- سینی عقب ☒
- سینی جلو ☒

آپشن ها

- دیاگ ☐
- سانروف ☒
- سنسورها ☒
- زاپاس ☒
- آینه ها ☒
- کمر بند ایمنی ☒
- سیستم فرمان ☒
- شیشه بالابر ها ☒
- برف پاک کن ها ☒
- مکانیزم گرمایش ☒
- مکانیزم سرمایش ☒
- عملکرد چراغ ها ☒
- وضعیت صندلی خودرو ☒

چکیده گزارش کارشناس

درب موتور تعویض و رنگ / طوق گلیگیر عقب راست و لای درب عقب راست و رکاب راست رنگ میباید / قسمت های پرچسب
دار / درب ها قابل کارشناسی نمیشد

نشت آب / نشت روغن سیستم فرمان و جلو بندی / سیستم تنظیم ارتفاع / گیربکس تغه دارد
لطفًا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید