








نام درخواست کننده: نوع خودرو: لاماری: شماره موتور:
 تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: ایما: شماره شاسی:
 نام فروشنده: سال ساخت: ۱,۴۰۱
 تلفن فروشنده: رنگ خودرو: انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی:



تست موتور

- ☒ دود اگزوز
- ☒ نشت آب
- ☒ نشت روغن
- ☒ کارکرد درجا
- ☒ عملکرد آمپر
- ☒ واشر سرسیلندر
- ☒ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

- ☒ تست رانندگی *
- ☒ پلوسها
- ☒ روغن سوزی
- ☒ میزان فرمان
- ☒ دیسک و صفحه
- ☐ بلبرینگ چرخها
- ☒ وضعیت گیربکس
- ☒ ترمزها، روغن ترمز

رنگ/آبرنگ

تعویض و مشکل دار

صافکاری بدون رنگ

کارشناسی شده و سالم است

کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- ☒ سقف
- ☒ شاسی جلو
- ☒ شاسی عقب
- ☐ ستون ها
- ☒ C A L
- ☒ C B A R
- ☒ سینی عقب
- ☒ سینی جلو

آپشن ها

- ☒ دیاگ
- ۳ سانروف
- ۳ سنسورها
- ☒ زاپاس
- ☒ آینه ها
- ۳ کمر بند ایمنی
- ☒ سیستم فرمان
- ۳ شیشه بالابر
- ☒ برف پاک کن ها
- ۳ مکانیزم گرمایش
- ۳ مکانیزم سرمایش
- ☐ عملکرد چراغ ها
- ۳ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید