







نام درخواست کننده: نوع خودرو: تویوتا
تلفن درخواست کننده: تیپ خودرو: هایلوکس دو
نام فروشنده: سال ساخت: کابین بلند
تلفن فروشنده: رنگ خودرو: خاکستری
شماره موتور: شماره شاسی: انقضای بیمه:
کیلومتر زمان کارشناسی: ۹۱,۴۳۸

تست موتور

☒ دود اگزوز☒ نشت آب☒ نشت روغن☒ کارکرد درجا☒ عملکرد آمپر☒ واشر سرسیلندر☒ وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

☐ تست رانندگی *☐ پلوسها☒ روغن سوزی☒ میزان فرمان☒ دیسک و صفحه☐ بلبرینگ چرخها☒ وضعیت گیربکس☒ ترمزها، روغن ترمز☒ رنگ/آبرنگ☒ تعویض و مشکل دار☒ صافکاری بدون رنگ☒ کارشناسی شده و سالم است☐ کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

☒ سقف☒ شاسی جلو☒ شاسی عقب☐ ستون ها☒ C B A L☒ C B A R☒ سینی عقب☒ سینی جلو

آپشن ها

☐ دیاگ☒ سانروف☒ سنسورها☒ زاپاس☒ آینه ها☒ کمر بند ایمنی☒ سیستم فرمان☒ شیشه بالابر☒ برف پاک کن ها☒ مکانیزم گرمایش☒ مکانیزم سرمایش☒ عملکرد چراغ ها☒ وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

سینی جلو ضربه و ابرنگ دارد گلگیر جلو راست تعویض // قسمتی از درب موتور رنگ //

در زمان کارشناسی سالم

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید