

FO\_TE\_01\_01

کد ایزو:

1401/8/4

تاریخ و ساعت:

صالح

نام کارشناسی فنی:

سویج

محل بازدید:

فرم ارزیابی مشاوره کارشناسی خودرو

Switch





برگه بدون هلوگرام  
فاقد ارزش قانونی است

www.switch.ir



۰۲۱-۷۵۳۴۶

نام درخواست کننده: ..... نوع خودرو: سایبا ..... شماره موتور: .....  
 تلفن درخواست کننده: ..... تیپ خودرو: شاهین ..... شماره شاسی: 13193 .....  
 نام فروشنده: ..... سال ساخت: 1401 ..... انقضاء بیمه: .....  
 تلفن فروشنده: ..... رنگ خودرو: سفید ..... کیلومتر زمان کارشناسی: 18924 .....



## فنی و موتور

- پلوس‌ها
- دود اگزوز
- نشت آب
- نشت روغن
- کارکرد درجا
- میزان فرمان
- روغن سوزی
- تست رانندگی
- عملکرد چراغ‌ها
- عملکرد آمپرها
- مکانیزم گرمایش
- مکانیزم سرمایش
- وضعیت گیربکس
- واشر سرسیلندر
- دیسک و صفحه
- بلبرینگ چرخ‌ها
- ترمزها، روغن ترمز
- وضعیت ظاهری موتور
- رنگ/ابرنگ
- تعویض و مشکل‌دار
- صافکاری بدون رنگ
- کارشناسی شده و سالم است
- کارشناسی نشده و یا موجود نیست

## رنگ و بدنه

- سقف
- شاسی جلو
- شاسی عقب
- ستون‌ها
- C B A L
- C B A R
- سینی عقب
- سینی جلو

## آپشن‌ها

- دیاگ
- سانروف
- سنسورها
- زاپاس
- آینه‌ها
- کمربند ایمنی
- سیستم فرمان
- شیشه بالابرها
- برف پاک‌کن‌ها
- وضعیت صندلی خودرو

ایران  
-- -- -- --

چکیده گزارش کارشناس

گلگیر عقب چپ رنگ شدگی دارد//

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید