








نام درخواست کننده: ..... نوع خودرو: ..... کیا  
تلفن درخواست کننده: ..... تیپ خودرو: ..... (سراتو) مونتاژ  
نام فروشنده: ..... سال ساخت: ..... ۱۳۹۷  
تلفن فروشنده: ..... رنگ خودرو: ..... سفید  
شماره موتور: ..... شماره شاسی: .....  
انقضای بیمه: .....  
کیلومتر زمان کارشناسی: ..... ۹۲,۱۷۷

## تست موتور

دود آگزوز ☒نشت آب ☒نشت روغن ☒کارکرد درجا ☒عملکرد آمپر ها ☒واشر سرسیلندر ☒وضعیت ظاهری موتور ☒

## تست فنی

تست رانندگی \* ☐پلوس ها ☐روغن سوزی ☒میزان فرمان ☐دیسک و صفحه ☒بلبرینگ چرخ ها ☐وضعیت گیربکس ☒ترمزها، روغن ترمز ☒رنگ/آبرنگ ☒تعویض و مشکل دار ☒صافکاری بدون رنگ ☒کارشناسی شده و سالم است ☒کارشناسی نشده و یا موجود نیست ☐

## رنگ و بدنه

سقف ☒شاسی جلو ☒شاسی عقب ☒ستون ها ☐

✓ C ✓ B ✓ A L

✓ C ✓ B ✓ A R

سینی عقب ☒سینی جلو ☒

## آپشن ها

دیاگ ☐سانروف ☒سنسورها ☒زاپاس ☒آینه ها ☒کمربند ایمنی ☒سیستم فرمان ☒شیشه بالابر ها ☒برف پاک کن ها ☒مکانیزم گرمایش ☒مکانیزم سرمایش ☒عملکرد چراغ ها ☒وضعیت صندلی خودرو ☒

## چکیده گزارش کارشناس

درب جلو چپ و گلگیر جلو راست خودرو تعویض و رنگ میباشد

گوشه سینی جلو سمت راست ضربه جزئی دارد

چراغ ایربگ خودرو روشن است

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید