







نام درخواست کننده:
 تلفن درخواست کننده:
 نام فروشنده:
 تلفن فروشنده:

نوع خودرو:
 تیپ خودرو:
 سال ساخت:
 رنگ خودرو:

شماره موتور:
 شماره شاسی:
 انقضای بیمه:
 کیلومتر زمان کارشناسی:۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰



تست موتور

- دود آگروز
- نشت آب
- نشت روغن
- کارکرد درجا
- عملکرد آمپرها
- واشر سرسیلندر
- وضعیت ظاهری موتور

تست فنی

- تست رانندگی *
- پلوس‌ها
- روغن سوزی
- میزان فرمان
- دیسک و صفحه
- بلبرینگ چرخ‌ها
- وضعیت گیربکس
- ترمزها، روغن ترمز

- رنگ/آبرنگ
- تعویض و مشکل‌دار
- صافکاری بدون رنگ
- کارشناسی شده و سالم است
- کارشناسی نشده و یا موجود نیست

رنگ و بدنه

- سقف
- شاسی جلو
- شاسی عقب
- ستون‌ها
- C
- B
- A
- L
- C
- B
- A
- R
- سینی عقب
- سینی جلو

آپشن‌ها

- دیاگ
- سانروف
- سنسورها
- زاپاس
- آینه‌ها
- کمربند ایمنی
- سیستم فرمان
- شیشه بالابرها
- برف پاک‌کن‌ها
- مکانیزم گرمایش
- مکانیزم سرمایش
- عملکرد چراغ‌ها
- وضعیت صندلی خودرو

چکیده گزارش کارشناس

درب موتور و گلگیر جلو راست آبرنگ دارد و درب موتور از زیر بتونه رنگ شده است / درب عقب راست و رکاب راست دور طوق
 گلگیر عقب راست رنگ شدگی دارد / درب صندوق عقب لیسه آبرنگ دارد / سر پالونی جلو راست خوردگی دارد

نشت روغن نیاز بازدید دارد

لطفا به مفاد پشت برگه توجه فرمایید